

Helmut Pennartz
Bischof-Pooten-Straße 67
52511 Geilenkirchen/Teveren
Tel. 02451/5414 – Telefax 02451/923377
E-Mail: h.pennartz@t-online.de

Johann M. Graf
Töpferstraße 30
52511 Geilenkirchen/Teveren
Tel. 02451/7906
E-Mail: JohannMGraf@web.de

Stadt Geilenkirchen
Herrn Bürgermeister
Andreas Borghorst
Markt 9
52511 Geilenkirchen

14. März 2009

Wegebaukommission 2009

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Borghorst,

für die Besichtigungen von Wirtschaftswegen durch die Wegebaukommission beantragen wir hierdurch fristgerecht die **Aufnahme nachstehender -Wege fürs diesjährige Wegebau-programm**; und zwar:

1. Der Wirtschaftsweg direkt **links vor dem Ortseingangsschild, Stadtteil „Bocket“** muss dringend befestigt und ausgebaut werden. (Neue Schotterbefestigung)
(Anlage 1)
2. Der Wirtschaftsweg im „Handerland“ am Ölbach in Richtung bewaldeter Flugplatz-zaun, muss mit reichlich Schotter (dort befinden sich große Wasserlöcher) neu befestigt werden. Zudem liegt auf bzw. neben dem Feldweg noch Teerabfallmasse aus der Maßnahme >Herrichtung des Euregio-Radweges.<. Auch dieser müsste im Wirtschaftsweg eingebracht werden. Ebenso muss der Ölbach, der sich dort befindet dringend vom Graszuwuchs befreit werden. **(Anlage 2)**
3. Gegenüber dem vorstehenden Wirtschaftsweg im Handerland **steht eine Sitzbank**. Diese ist in einen schlechten Zustand und müsste teilweise erneuert werden.
(Anlage 3)
4. Am Wirtschaftsweg, von der „Bocketzgracht“ in Teveren kommend, rechts zum „Pastorenwäldchen“ in Richtung >Teverener-Bach“<, stand im mittleren Teil des -Weges eine Ruhebänk/Sitzbank der Stadt Geilenkirchen. Diese wurde, aus welchen Gründen auch immer, seitens der Stadt seinerzeit, entfernt aber **keine** Bank wieder neu dort placiert. (sicherlich hatte dies` mit der Abholzung am Pastorenwäldchen zu tun) – **Auf Nachfrage vieler Spaziergänger und Fahrradfahrer bitten wir dort wieder eine neue Sitzbank aufzustellen.** (Anlage 4)
5. Der Wirtschaftsweg, rechts von der Töpferstraße in Teveren kommend >vorbei an der Heizungsbaufirma Nießen und am Teverener-Bach vorbei>, auskommend in Teveren „An der Maibuche“, bedarf dringender wegebaulicher Instandsetzungen. **(Anlage 5)**
6. Der mit Pflastersteinen angelegte **„Fahrradweg Bocketzgracht bis nach Bocket“** ist dringend bearbeitungsbedürftig. Grasnaben wuchern teilweise in den Fahrradweg hinein. Viele Pflastersteine haben sich entweder herausgehoben oder sind vertieft. Es besteht an vielen Stellen erhöhte **Unfallgefahr. Dringende Abhilfe ist notwendig.**
(Anlage 6)

Zusätzliche Begründungen:

Die oben genannten Wirtschaftswege befinden sich in einem sehr schlechten Zustand. Die Wirtschaftswege **zu Pos. 1, 4 und 5** sowie der Fahrradweg „Teveren-Bocket“ **zu Pos. 6** werden stark von Freizeit-Radlern(Deutsche und Niederländer), aber auch von Spaziergänger/ Wanderer gerne genutzt. Zusätzlich wird der Fahrradweg „Teveren-Bocket“ von Anliegern der Ortsteile Teveren, Bocket und Panneschopp in Anspruch genommen.

Auch aus Gründen wie im vorstehendem Absatz benannt, ist es wichtig, dass die **Sitzbank im „Handerland“ zu Pos. 3** neu hergerichtet wird und ebenfalls **eine neue Sitz-/Ruhebänk zu Pos. 4** für vorgenanntes Klientel wieder neu aufgestellt wird.

Wir hoffen auf Ihr Einvernehmen und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Helmut Pennartz
-Stadtverordneter-

Johann M. Graf
-Sachkundiger Bürger-

Anlagen

Anlage 1/3



Anlage 3



Anlage 2



Anlage 4



Anlage 5



